

临沂市工程监督抽查记录

LYAZJ02

工程组登记号: GZC202200207

抽查编号: C202200938

归档号:

工程组名称	光伏智慧储能生产基地项目		施工单位	临沂龙泰建设工程有限公司			
单体工程列表	10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期1#办公楼;10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期2#职工宿舍楼;10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期3#餐厅综合楼;10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期4#原料库;10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期5#生产车间						
监督单位	临沂市河东区城镇建设综合服务中心						
抽查类型	质监	抽查性质	一般抽查	监督人员	刘继国,王文馨		
抽查时间	2022年03月11日	记录时间	2022年03月11日	记录人	刘继国		
工程质量 安全 监督 情况	<p>1、★ 抽查实体质量 问题1、10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期2#职工宿舍楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期3#餐厅综合楼,实体质量存在问题,验槽发现存在以下问题:1、扰动土层及浮土清理至原土。2、所有钎探孔未用中粗砂灌实。3、垫层模板局部底部缝隙过大。,监督对象:施工单位 问题2、10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期1#办公楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期4#原料库,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期5#生产车间,实体质量存在问题,抽查1、4、5#基础钢筋发现存在以下问题:1、部分直螺纹钢筋切面不垂直,个别直螺纹套丝长度不够,个别丝牙不饱满。2、受力筋有顺扣现象,绑架不牢。3、缺少基础钢筋保护层垫块。,监督对象:施工单位</p> <p>2、★ 告知基本建设程序 10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期2#职工宿舍楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期3#餐厅综合楼,建设单位应在正式开工前完成质量报监、安全报监、施工许可证办理等基本建设程序,未办理施工许可证,监督对象:建设单位</p> <p>3、★ 抽查各方对施工单位资质及安全生产许可证的复核工作 10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期2#职工宿舍楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期3#餐厅综合楼,未发现监理单位有违规情形,监督对象:监理单位</p> <p>10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期2#职工宿舍楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期3#餐厅综合楼,未发现施工单位有违规情形,监督对象:施工单位</p> <p>4、☆抽查施工、监理单位对检测机构的资质核查工作 10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期2#职工宿舍楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期3#餐厅综合楼,未发现监理单位有违规情形,监督对象:监理单位</p> <p>10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期2#职工宿舍楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期3#餐厅综合楼,未发现施工单位有违规情形。,监督对象:施工单位</p> <p>5、★ 抽查施工组织设计(施工方案)的编审情况 10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期2#职工宿舍楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期3#餐厅综合楼,未发现施工单位有违规情形,监督对象:施工单位</p> <p>6、☆抽查建设单位对勘察、设计企业的资质复核情况 10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期2#职工宿舍楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期3#餐厅综合楼,未发现建设单位有违规情形。,监督对象:建设单位</p> <p>7、☆抽查各方对商砼企业的审查情况 10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期2#职工宿舍楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期3#餐厅综合楼,未发现施工单位有违规情形。,监督对象:施工单位</p> <p>8、★ 抽查施工图有效性 10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期2#职工宿舍楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期3#餐厅综合楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期5#生产车间,未发现建设单位有违规情形,监督对象:建设单位</p> <p>9、☆抽查勘察报告有效性 10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期2#职工宿舍楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期3#餐厅综合楼,未发现建设单位有违规情形,监督对象:建设单位</p> <p>10、★ 复核监理单位资质及人员资格 10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期2#职工宿舍楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期3#餐厅综合楼,未发现监理单位及人员存在违规情形,监督对象:监理单位</p>						
监督措施	本次抽查共执行工作10件(涉及5个工程),发现问题2个,本次抽查下达整改,下达整改,下达整改,下达整改,下达整改,下达整改,下达整改,下达整改,下达整改,下达整改	抽查记录二维码					