

临沂市工程监督抽查记录

LYAZJ02

工程组登记号： GZC202200207

抽查编号： C202200939

归档号：

工程组名称	光伏智慧储能生产基地项目	施工单位	临沂龙泰建设工程有限公司		
单体工程列表	10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期1#办公楼;10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期4#原料库;10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期5#生产车间				
监督单位	临沂市河东区域镇建设综合服务中心				
抽查类型	质监	抽查性质	一般抽查	监督人员	刘继国, 王文馨
抽查时间	2022年03月04日	记录时间	2022年03月11日	记录人	刘继国
工程质量安全监督情况	<p>1、★ 抽查标养设施配备及运行情况 问题1、10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期1#办公楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期4#原料库,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期5#生产车间,施工单位有违规情形,未建立标养室。 ,监督对象:施工单位</p> <p>2、★ 抽查实体质量 问题2、10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期1#办公楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期4#原料库,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期5#生产车间,实体质量存在问题,验槽发现存在以下问题:1、基地平整度局部超差部位需整改至符合规范要求。2、扰动土层清理至原土。3、所有钎探孔用中粗砂灌实。 ,监督对象:施工单位</p> <p>3、★ 告知基本建设程序 10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期1#办公楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期4#原料库,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期5#生产车间,建设单位应在正式开工前完成质量报监、安全报监、施工许可证办理等基本建设程序,未办理施工许可证,监督对象:建设单位</p> <p>4、☆ 抽查施工、监理单位对检测机构的资质核查工作 10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期1#办公楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期4#原料库,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期5#生产车间,未发现监理单位有违规情形,监督对象:监理单位 10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期1#办公楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期4#原料库,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期5#生产车间,未发现施工单位有违规情形。 ,监督对象:施工单位</p> <p>5、☆ 抽查建设单位对勘察、设计企业的资质复核情况 10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期1#办公楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期4#原料库,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期5#生产车间,未发现建设单位有违规情形。 ,监督对象:建设单位</p> <p>6、☆ 抽查各方对商砼企业的审查情况 10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期1#办公楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期4#原料库,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期5#生产车间,未发现监理单位有违规情形,监督对象:监理单位 10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期1#办公楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期4#原料库,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期5#生产车间,未发现施工单位有违规情形。 ,监督对象:施工单位</p> <p>7、★ 抽查施工图有效性 10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期1#办公楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期4#原料库,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期5#生产车间,未发现建设单位有违规情形,监督对象:建设单位</p> <p>8、☆ 抽查勘察报告有效性 10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期1#办公楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期4#原料库,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期5#生产车间,未发现建设单位有违规情形,监督对象:建设单位</p> <p>9、★ 复核监理单位资质及人员资格 10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期1#办公楼,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期4#原料库,10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期5#生产车间,未发现监理单位及人员存在违规情形,监督对象:监理单位</p>				
监督措施	本次抽查共执行工作9件（涉及3个工程），发现问题2个，本次抽查下达整改下达整改下达整改下达整改下达整改		抽查记录二维码		