

临沂市工程监督抽查记录 LYAZJ02

工程组登记号： GZC202200182

抽查编号： C202200664

归档号：

工程组名称	山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目（一期）仓储中心		施工单位	中铁十五局集团有限公司			
单体工程列表	山东中绿资源再生有限公司废弃电器资源化综合利用项目仓储中心						
监督单位	临沂市河东区城镇建设综合服务中心						
抽查类型	质监	抽查性质	一般抽查	监督人员	史立华,甄磊		
抽查时间	2022年02月16日	记录时间	2022年02月28日	记录人	史立华		
工程质量监督情况	<p>1、★ 抽查监理规划编审情况 问题1、山东中绿资源再生有限公司废弃电器资源化综合利用项目仓储中心,监理施工单位有违规情形,未提供签字盖章齐全的监理规划,监督对象:监理单位</p> <p>2、★ 抽查施工组织设计(施工方案)的编审情况 问题2、山东中绿资源再生有限公司废弃电器资源化综合利用项目仓储中心,监理单位有违规情形,未下达整改通知书,监督对象:监理单位</p> <p>问题3、山东中绿资源再生有限公司废弃电器资源化综合利用项目仓储中心,施工单位有违规情形,未提供审批通过的施工组织设计,监督对象:施工单位</p> <p>3、★ 告知基本建设程序 山东中绿资源再生有限公司废弃电器资源化综合利用项目仓储中心,建设单位应在正式开工前完成质量报监、安全报监、施工许可证办理等基本建设程序,监督对象:建设单位</p> <p>4、★ 抽查施工图有效性 山东中绿资源再生有限公司废弃电器资源化综合利用项目仓储中心,未发现建设单位有违规情形,监督对象:建设单位</p> <p>5、★ 复核监理单位资质及人员资格 山东中绿资源再生有限公司废弃电器资源化综合利用项目仓储中心,未发现监理单位及人员存在违规情形,监督对象:监理单位</p>						
监督措施	本次抽查共执行工作5件（涉及1个工程），发现问题3个，本次抽查下达整改下达整改下达整改		抽查记录二维码				