

# 临沂市工程监督抽查记录

LYAZJ02

工程组登记号： GZC202200092

抽查编号： C202205221

归档号：

工程组名称	年产10万吨铁塔制品及年产太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）项目1#、2#厂房	施工单位	山东荣皓建设工程有限公司		
单体工程列表	10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）2#厂房				
监督单位	临沂市河东区城镇建设综合服务中心				
抽查类型	质监	抽查性质	一般抽查	监督人员	刘继国, 王文馨
抽查时间	2022年01月26日	记录时间	2022年12月08日	记录人	刘继国
工程质量安全监督情况	<p>1、★ 抽查实体质量 问题1、10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）2#厂房, 实体质量存在问题, 抽查基槽发现：1、堆土离基坑边距离不符合规范要求。2、钎探孔未用中粗沙灌实，, 监督对象: 施工单位</p> <p>2、★ 抽查各方对施工单位资质及安全生产许可证的复核工作 10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）2#厂房, 未发现施工单位有违规情形, 监督对象: 施工单位</p> <p>3、☆ 抽查施工、监理单位对检测机构的资质核查工作 10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）2#厂房, 未发现施工单位有违规情形。 , 监督对象: 施工单位</p> <p>4、★ 抽查施工组织设计（施工方案）的编审情况 10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）2#厂房, 未发现施工单位有违规情形, 监督对象: 施工单位</p> <p>5、☆ 抽查建设单位对勘察、设计企业的资质复核情况 10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）2#厂房, 未发现建设单位有违规情形。 , 监督对象: 建设单位</p> <p>6、☆ 抽查各方对商砼企业的审查情况 10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）2#厂房, 未发现监理单位有违规情形, 监督对象: 监理单位 10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）2#厂房, 未发现施工单位有违规情形。 , 监督对象: 施工单位</p> <p>7、★ 抽查施工图有效性 10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）2#厂房, 未发现建设单位有违规情形, 监督对象: 建设单位</p> <p>8、☆ 抽查勘察报告有效性 10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）2#厂房, 未发现建设单位有违规情形, 监督对象: 建设单位</p>				
监督措施	本次抽查共执行工作8件（涉及1个工程），发现问题1个，本次抽查下达整改下达整改下达整改	抽查记录二维码			