

# 临沂市工程监督抽查记录 LYAZJ02

工程组登记号： GZC202200207

抽查编号： C202201101

归档号：

工程组名称	光伏智慧储能生产基地项目		施工单位	临沂龙泰建设工程有限公司			
单体工程列表	10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期4#原料库;10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期5#生产车间						
监督单位	临沂市河东区城镇建设综合服务中心						
抽查类型	质监	抽查性质	一般抽查	监督人员	刘继国, 王文馨		
抽查时间	2022年03月28日	记录时间	2022年03月28日	记录人	刘继国		
工程质量 安全监督 情况	<p>1、★ 抽查实体质量</p> <p>问题1、10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期4#原料库, 10GWp光伏组件智慧储能生产基地一期5#生产车间, 实体质量存在问题, 抽查地梁钢筋发现存在以下问题: 1、4#楼个别KZ加密区箍筋间距不符合要求。2、5#楼地梁E轴交6轴KZ受力筋西南面间距过小, 梁底部3根受力筋位置过于偏上。, 监督对象: 施工单位</p>						
监督措施	本次抽查共执行工作1件（涉及2个工程），发现问题1个，本次抽查下达整改下达整改下达整改		抽查记录二维码				