





竣工工程质量验收报告

质监 3—8

工程名称	山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目 职工宿舍楼
建设单位	山东中绿资源再生有限公司
工程概况	本工程地点位于河东区工四路与工业中路交汇处东南角；建筑结构安全等级为二级，抗震设防烈度为八度，建筑抗震设防类别为丙类；总建筑面积：5755.68m ² ，共6层，建筑总高度22.8m，结构形式为框架结构，建筑结构使用年限为三类，合理使用年限为50年，建筑分类为二类多层建筑，耐火等级为二级。
验收人员组成情况	勘察单位、设计单位、建设单位、监理单位、施工单位相关人员
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	本工程基槽经勘察、设计、监理、建设、施工等单位的有关负责人进行验槽，符合设计及施工要求；钢结构主体经检测，达到设计强度要求；基础、主体、装饰和安装主要分部评定为合格；钢结构外墙无渗漏，屋面无渗漏现象；甲乙双方自评为合格；质量控制资料齐全。
质量等级 评定情况	合格 (附：竣工工程质量评定表)
验收组人员（签字）： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>勘察单位项目负责人：</p> <p>设计单位项目负责人：</p> <p>施工单位技术负责人：</p> <p>监理单位总监理工程师：</p> <p>建设单位项目负责人：</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>质量负责人：</p> </div> </div>	

2023年5月19日



竣工工程质量验收报告

质监 3—8

工程名称	山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目 行政办公楼
建设单位	山东中绿资源再生有限公司
工程概况	本工程地点位于河东区工四路与工业中路交汇处东南角；建筑结构安全等级为二级，抗震设防烈度为八度，建筑抗震设防类别为丙类；总建筑面积：3633.68m ² ，共5层，建筑总高度21.9m，结构形式为框架结构，建筑结构使用年限为三类，合理使用年限为50年，建筑分类为二类多层建筑，耐火等级为二级。
验收人员组成情况	勘察单位、设计单位、建设单位、监理单位、施工单位相关人员
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	本工程基槽经勘察、设计、监理、建设、施工等单位的有关负责人进行验槽，符合设计及施工要求；钢结构主体经检测，达到设计强度要求；基础、主体、装饰和安装主要分部评定为合格；钢结构外墙无渗漏，屋面无渗漏现象；甲乙双方自评为合格；质量控制资料齐全。
质量等级 评定情况	合格
验收组人员（签字）： （附：竣工工程质量评定表）	
勘察单位项目负责人：	 
设计单位项目负责人：	 
施工单位技术负责人：	 
监理单位总监理工程师：	 
建设单位项目负责人：	 
	质量负责人： 
	2023年5月19日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG—002—

工程名称	山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目职工宿舍楼	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	5755.68m ²
施工单位	山东中再生城乡建设有限公司	技术负责人	王金亮	开工日期	2022年10月1日
项目负责人	尹金浩	项目技术负责人	郭辉	竣工日期	2023年5月19日
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程	共 10 分部, 经查符合设计及标准规定分部			验收合格
2	质量控制资料核查	共 10 项, 经核查符合规定 10 项			验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项, 符合规定 10 项 共抽查 8 项, 符合规定 8 项 经返工处理符合规定 0 项			验收合格
4	观感质量验收	共抽查 8 项, 达到“好”和“一般”的 8 项, 经返修处理符合要求的 0 项			好
5	综合验收结论	同意验收			
建设单位		监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
 项目负责人 2023年5月19日		 总监理工程师 2023年5月19日	 项目负责人 (盖注册建造师执业印章) 2023年5月19日	 项目负责人 2023年5月19日	 项目负责人 2023年5月19日









注：单位工程验收时，验收签字人应由单位的法人代表书面授权。

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

鲁 JG-002-1

工程名称	山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目行政办公楼	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	3633.68m ²
施工单位	山东中再生城乡建设有限公司	技术负责人	王金亮	开工日期	2022年10月1日
项目负责人	尹金浩	项目技术负责人	郭辉	竣工日期	2023年5月19日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部, 经查符合设计及标准规定分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 10 项, 经核查符合规定 10 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项, 符合规定 10 项 共抽查 8 项, 符合规定 8 项 经返工处理符合规定 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 8 项, 达到“好”和“一般”的 8 项, 经返修处理符合要求的 0 项	好
5	综合验收结论	同意验收	

参加验收单位	建设单位  项目负责人  2023年5月19日	监理单位  (公章) 总监理工程师  2023年5月19日	施工单位  (公章) 项目负责人 (盖注册建造师执业印章)  尹金浩 2023年5月19日	设计单位  (公章) 项目负责人  2023年5月19日	勘察单位  (公章) 项目负责人  2023年5月19日
--------	---	--	---	---	---

注：单位工程验收时，验收签字人应由单位的法人代表书面授权。