

临沂市工程监督抽查记录

LYAZJ02

工程组登记号： GZC202000415

抽查编号： C202002072

归档号：

工程组名称	临沂万德福食品有限公司3#车间	施工单位	临沂市新颖建筑有限责任公司		
单体工程列表	3#车间				
监督单位	临沂市河东区建设安全工程质量服务中心				
抽查类型	质监	抽查性质	一般抽查	监督人员	史立华, 王雷
抽查时间	2020年04月12日	记录时间	2020年05月03日	记录人	王雷
工程 质量 安全 监督 情况	<p>1、★ 抽查实体质量 问题1、3#车间, 实体质量存在问题, A/3、A/4轴基坑超挖, 积水较多。 , 监督对象: 施工单位</p> <p>2、☆ 地基验槽情况实施事后监督 3#车间, 施工单位提供的《地基验槽记录》未发现违规情形, 监督对象: 施工单位</p> <p>3、★ 告知基本建设程序 3#车间, 建设单位应在正式开工前完成质量报监、安全报监、施工许可证办理等基本建设程序, 监督对象: 建设单位</p> <p>4、★ 抽查监理规划编审情况 3#车间, 未发现监理单位有违规情形, 监督对象: 监理单位</p> <p>5、★ 抽查各方对施工单位资质及资格的复核工作 3#车间, 未发现监理单位有违规情形, 监督对象: 监理单位 3#车间, 未发现施工单位有违规情形, 监督对象: 施工单位</p> <p>6、★ 抽查施工组织设计(施工方案)的编审情况 3#车间, 未发现施工单位有违规情形, 监督对象: 施工单位</p> <p>7、★ 抽查施工图有效性 3#车间, 建设单位提供了正式施工图及审查合格书。 , 监督对象: 建设单位</p> <p>8、☆ 抽查勘察报告有效性 3#车间, 建设单位提供了正式勘察报告及其审查合格书。 , 监督对象: 建设单位</p> <p>9、★ 复核监理单位资质及人员资格 3#车间, 未发现监理单位及人员存在违规情形, 监督对象: 监理单位</p>				
监督 措施	本次抽查共执行工作9件(涉及1个工程), 发现问题1个, 本次抽查下达整改下达整改下达整改下达整改下达整改		抽查记录二维码		