

竣工工程质量验收报告











质监 3-8

工程名称	华太产业园 4#生产车间
建设单位	山东华太新能源电池有限公司
工程概况	项目位于河东区汤头街道，建筑面积 10572.87 m ² 3 层建筑，高度 18.42m，长度 97.12m，宽度 35.92m。结构整体为框架，外墙保温涂料，内部砖砌体，铝合金门窗，水泥地面，普通水电安装。
验收人员组成情况	勘察单位：临沂富鑫规划勘测设计有限公司 设计单位：中科院建筑设计研究院有限公司 施工单位：临沂市正泰建筑工程有限公司 监理单位：临沂市恒大建设工程监理处 建设单位：山东华太新能源电池有限公司
竣工工程质量检查情况（含工程质量控制资料情况）	1、工程所含分部工程的质量均验收合格。 2、质量控制资料齐全完整。 3、所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料完成。 4、主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定。 5、观感质量验收为好。
质量等级评定情况	合格
验收组人员（签字）：	
勘察单位项目负责人：	孙华伟
设计单位项目负责人：	朱中新
施工单位技术负责人：	蒋利峰
监理单位总监理工程师：	郭增建
建设单位项目负责人：	孙加林

年 月 日

竣工工程质量验收报告

质监 3-8

工程名称	华太产业园 3#生产车间
建设单位	山东华太新能源电池有限公司
工程概况	项目位于河东区汤头街道, 建筑面积9691.67 m ² , 3层建筑, 高度18.4m, 长度96.98m, 宽度33.16m。结构整体为框架, 外墙保温涂料, 内部砖砌体, 铝合金门窗, 水泥地面, 普通水电安装。
验收人员组成情况	勘察单位: 临沂富鑫规划勘测设计有限公司 设计单位: 中科院建筑设计研究院有限公司 施工单位: 临沂市正泰建筑工程有限公司 监理单位: 临沂市恒大建设工程监理处 建设单位: 山东华太新能源电池有限公司
竣工工程质量检查情况 (含工程质量控制资料情况)	1、工程所含分部工程的质量均验收合格。 2、质量控制资料齐全完整。 3、所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料完成。 4、主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定。 5、观感质量验收为好。
质量等级评定情况	合格
验收组人员 (签字):	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div> 勘察单位项目负责人:  </div> <div> 设计单位项目负责人:  </div> <div> 施工单位技术负责人:  </div> <div> 监理单位总监理工程师:  </div> <div> 建设单位项目负责人:  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>
	年 月 日