

临沂市工程监督抽查记录

LYAZJ02

工程组登记号： GZC202200092

抽查编号： C202205217

归档号：

工程组名称	年产10万吨铁塔制品及年产太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）项目1#、2#厂房		施工单位	山东荣皓建设工程有限公司			
单体工程列表	10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）1#厂房						
监督单位	临沂市河东区城镇建设综合服务中心						
抽查类型	质监	抽查性质	一般抽查	监督人员	刘继国, 王文磐		
抽查时间	2022年01月26日	记录时间	2022年12月08日	记录人	刘继国		

工程质量 安全 监督 情况	1、★ 抽查实体质量 问题1、10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）1#厂房，实体质量存在问题，抽查基槽发现：1、堆土离基坑距离不符合规范要求。2、钎探孔未用中粗沙灌实。, 监督对象: 施工单位
	2、★ 抽查监理规划编审情况 10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）1#厂房，未发现监理单位有违规情形, 监督对象: 监理单位
	3、★ 抽查各方对施工单位资质及安全生产许可证的复核工作 10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）1#厂房，未发现监理单位有违规情形, 监督对象: 监理单位
	10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）1#厂房，未发现施工单位有违规情形, 监督对象: 施工单位
	4、☆抽查施工、监理单位对检测机构的资质核查工作 10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）1#厂房，未发现施工单位有违规情形。, 监督对象: 施工单位
	5、☆抽查各方对商砼企业的审查情况 10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）1#厂房，未发现施工单位有违规情形。, 监督对象: 施工单位
	6、★ 抽查施工单位项目负责人等关键岗位持证上岗及履职情况 10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）1#厂房，未发现违规情形, 监督对象: 施工单位
	10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）1#厂房，未发现违规情形, 监督对象: 施工单位
	7、★ 抽查施工图有效性 10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）1#厂房，未发现建设单位有违规情形, 监督对象: 建设单位
	8、☆抽查勘察报告有效性 10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）1#厂房，未发现建设单位有违规情形, 监督对象: 建设单位
	10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）1#厂房，未发现建设单位有违规情形, 监督对象: 建设单位
	10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）1#厂房，未发现建设单位有违规情形, 监督对象: 建设单位
	9、★ 复核监理单位资质及人员资格 10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）1#厂房，未发现监理单位及人员存在违规情形, 监督对象: 监理单位
	10万吨铁塔制品及太阳能自动跟踪支架1000万（台）套（二期）1#厂房，未发现监理单位及人员存在违规情形, 监督对象: 监理单位

监督措施	本次抽查共执行工作9件（涉及1个工程），发现问题1个，本次抽查下达整改下达整改	抽查记录二维码	
------	---	---------	---